








HELI















生产现场危险源识别评价表

序号	危险源名称	危险源类型	危险源等级	危险源描述	危险源控制措施
1	机械伤害	机械伤害	高风险	在操作过程中，由于设备故障或操作不当，可能导致人员伤亡。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 设备必须定期进行维护保养，确保运行正常。 3. 操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改参数。
2	电气安全	电气安全	中风险	在操作过程中，由于电气设备老化或线路短路，可能导致触电事故。	1. 电气设备必须定期进行检修，确保绝缘良好。 2. 操作人员必须穿戴绝缘防护用品，如绝缘手套、绝缘鞋等。 3. 操作人员必须严格按照电气安全操作规程进行操作。
3	起重作业	起重作业	高风险	在操作过程中，由于起重设备故障或操作不当，可能导致重物坠落，造成人员伤亡。	1. 起重设备必须定期进行检修，确保运行正常。 2. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 操作人员必须严格按照起重作业规程进行操作，不得擅自更改参数。
4	火灾爆炸	火灾爆炸	高风险	在操作过程中，由于设备故障或操作不当，可能导致火灾或爆炸事故。	1. 操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改参数。 2. 设备必须定期进行维护保养，确保运行正常。 3. 操作人员必须穿戴防火防护用品，如防火服、防火手套等。
5	物体打击	物体打击	中风险	在操作过程中，由于设备故障或操作不当，可能导致物体坠落，造成人员伤亡。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 设备必须定期进行维护保养，确保运行正常。 3. 操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改参数。
6	高处作业	高处作业	高风险	在操作过程中，由于操作人员未采取安全防护措施，可能导致高处坠落事故。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 操作人员必须穿戴安全防护用品，如安全带、安全帽等。 3. 操作人员必须严格按照高处作业规程进行操作。
7	受限空间作业	受限空间作业	高风险	在操作过程中，由于受限空间内氧气含量不足或有毒有害气体浓度过高，可能导致中毒或窒息事故。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 操作人员必须穿戴安全防护用品，如防毒面具、氧气呼吸器等。 3. 操作人员必须严格按照受限空间作业规程进行操作。
8	车辆伤害	车辆伤害	中风险	在操作过程中，由于操作人员未采取安全防护措施，可能导致车辆碰撞事故。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 操作人员必须穿戴安全防护用品，如安全带、安全帽等。 3. 操作人员必须严格按照车辆伤害规程进行操作。
9	坍塌事故	坍塌事故	高风险	在操作过程中，由于设备故障或操作不当，可能导致设备坍塌，造成人员伤亡。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 设备必须定期进行维护保养，确保运行正常。 3. 操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改参数。
10	其他危险源	其他危险源	中风险	在操作过程中，由于设备故障或操作不当，可能导致其他危险源发生。	1. 操作人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 设备必须定期进行维护保养，确保运行正常。 3. 操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改参数。



